

高纯氮气泄露了该怎么办？

高纯氮气泄露了怎么办？

在了解液氮外泄时的解决方法时，先让我们了解一下关于吸入氮气的一些症状：吸入氮气浓度不太高时，患者最初感胸闷、气短、疲软无力；继而有烦躁不安、极度兴奋、乱跑、叫喊、神情恍惚、步态不稳，称之为“氮酩酊”，可进入昏睡或昏迷状态。吸入高浓度，患者可迅速昏迷、因呼吸和心跳停止而死亡。下面让我们赶紧来看看处理方法吧

- 1、迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并设置隔离区域，严格限制出入。
- 2、通知消防及相关单位。
- 3、应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防寒服，戴防寒手套。
- 4、避免泄漏液体流入地下室或其他密闭有人工作空间，如无法避免应立即通知相关部门。
- 5、不要直接接触泄漏物。
- 6、尽可能切断泄漏源。
- 7、可用雾状水喷淋加速液体蒸发，但不可使水枪射至液体。

8、防止气体在低凹处积聚，用排风机将漏出气送至空旷处。

